

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ДИЛЕРОВ №387 (от 13.11.15)
Новые блоки, диагностируемые программой МТ10

Новая версия программы МТ10 4.1.263
--

В новой версии программы **МТ10 4.1.263** добавлены новые функции:

- диагностика блока ABS9.1/ESP9.1 фирмы BOSCH
(Модуль обновления ВА3 ABS9.1/ESP9.1 приобретается отдельно)
- диагностика системы контроля давления в шинах (TPMS Continental)
(Модуль обновления ВА3 TPMS приобретается отдельно)
- перепрограммирование ВА3 блока М74 «Изменение порогов включения электроклапанов»
(выброс хладагента) автомобилей Lada Prioga
(Модуль обновления Изм. Порог. Вентилятора приобретается отдельно),
- перепрограммирование автомобилей производства АВТОВАЗ, контроллера СУД М74-CAN для
решения проблемы возникновения ошибки с кодом P1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная
пружина неисправна
(Модуль обновления М74 (P1558) приобретается отдельно),

Загрузить свежие версии программного обеспечения и инструкции по перепрограммированию можно на сайте www.nppnts.ru.