

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №444 (от 03.09.18)**Диагностика новых блоков УАЗ для МТ10:
PK Divgi, Иммобилизатор, ESP 9.1 2018.**

В новой версии программы МТ10 4.1.352 добавилась диагностика новых блоков автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи:

- PK Divgi,
- Иммобилайзер 236021-3777013,
- ESP 9.1 2018

Для пользователей МТ10 появились новые платные модули 2018, модули приобретаются отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».

Модуль обновления УАЗ PK Divgi

Для МТ10 выпущен новый Модуль обновления **УАЗ PK Divgi** для диагностики блока управления PK Divgi автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.

Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».

Розничная цена 2500 руб.

Примечание. Для диагностики PK DIVGI при помощи компьютерного диагностического комплекса Сканер МТ10С-УП потребуется Кабель-переходник для PK DIVGI (продается отдельно). Для остальных комплексов МТ10 для диагностики используется кабель OBDII.

Модуль обновления УАЗ Иммобилайзер

Для МТ10 выпущен новый Модуль обновления **УАЗ Иммобилайзер** для диагностики блока управления Иммобилайзер 236021-3777013 автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.

Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».

Розничная цена 8000 руб.

Модуль обновления УАЗ ESP 9.1 2018

Для МТ10 выпущен новый Модуль обновления **УАЗ ESP 9.1 2018** для диагностики блока управления Bosch ESP 9.1 2018 автомобилей УАЗ Патриот, Пикап 2016, Профи.

Модуль приобретается отдельно, не входит в «2017 Модуль обновления МТ10».

Розничная цена 2500 руб.

Посмотреть полный состав программных модулей и загрузить свежие версии можно на сайте www.nppnts.ru.